

ACCESSORI / RICAMBI

- Adattatore per ricarica tramite accendisigari..P01102035
- Pacco batterie.....P01296021
- Cavo di comunicazione ottica / USB.....HX0056-Z

CA 6471 e CA 6472

- Pinza MN82 (diam. 20 mm) con cavo di 2 m per collegamento a morsetto ES.....P01120452
- **Pinza C182 (diam. 52 mm) con cavo di 2 m per collegamento a morsetto ES.....P01120333**
- Borsa per il trasporto Standard.....P0129806

CA 6474

- Cavo di collegamento.....P01295271
- Cavo BNC/BNC 15 m.....P01295272
- Sensore di corrente flessibile AmpFlex® 5 m..P01120550
- Sensore di corrente flessibile AmpFlex® 8 m..P01120551
- Kit di 12 anelli di identificazione colorati per AmpFlex®.....P01102045
- Kit di 3 serra-cavi.....P01102046
- Cavo verde di 5 m (collegamento morsetto ES) ..P01295291
- Cavo nero di 5 m (collegamento morsetto ES) ..P01295292
- Adattatori connettore forcina/banana.....P01102028
- Resistenza di calibrazione.....P01295294
- Borsa per il trasporto Prestige.....P01298067

TESTER DI MATERIALE ELETTRICO

CA 6121

- Software di gestione Machine Link Windows (con cavo di comunicazione incl.).....P01101915
- Stampante seriale n. 5.....P01102903
- Adattatore DB9F-DB25M.....P01101841
- Pedale di comando remoto.....P01101916
- Spie di segnalazione (verde, rosso).....P01101917
- Rotolo di carta per stampante seriale (kit di 5) ..P01101842
- 2 pinze a coccodrillo (rosso, nero).....P01295457Z
- 2 puntali di misura (rosso, nero).....P01295458Z
- 2 pistole per prove dielettriche con cavo da 6 m.....P01101918
- 2 pistole per prove dielettriche con cavo da 2 m.....P01101919
- 2 cavi di sicurezza 3 m (rosso, nero).....P01295097
- Cavo per prove di continuità 2,5 m (nero).....P01295137
- Cavo per prove di continuità 2,5 m (rosso).....P01295140
- Cavo per tempo di scarica (europeo).....P01295141

CA 6155

- Cavo di prova 4 m (rosso).....P01102139
- Cavo di prova 1,5 m (nero, rosso).....P01102138
- Cavo di prova 1,5 m (verde).....P01102140
- Cavo di prova a innesto 1,5 m.....P01102136
- Cavo di prova con fili separati 3 m.....P01102137
- Puntale di misura (nero).....P01101141
- Puntale di misura (rosso).....P01102142
- Puntale di misura (verde).....P01102143
- Puntale di misura (blu).....P01102144
- Kit di 3 pinze a coccodrillo (nero).....P01102145
- Kit di 10 fusibili 16 A – 250 V – 6 x 32 T.....P01297086
- Kit di 2 cavi alta tensione.....P01103071
- Pinza a coccodrillo alta tensione.....P01103072
- Puntale di misura alta tensione.....P01103073

CA 6165

- 1 pedale di comando remoto (tipo 2).....P01102177
- 2 spie di segnalazione a colonna (rosso, verde).....P01102178
- 4 spie di segnalazione a colonna (rosso, verde, blu, arancione).....P01102179

- Adattatore di alimentazione per spie.....P01102180
- 2 pistole alta tensione 2 m.....P01102182
- 2 cavi 3 m (rosso, nero).....P01295097
- Cavo di scarica EURO.....P01295141
- 1 cavo di continuità doppio.....P01295236
- 2 puntali di misura CAT IV 1 kV (rosso, nero).....P01295454Z
- 2 pinze a coccodrillo CAT IV 1 kV (rosso, nero).....P01295457Z
- Fusibile 6 x 32 mm temporizzato 16 A – 250 V (x10).....P01297102
- Fusibile 5 x 20 mm 5 A 250 V (x10).....P01297103
- Borsa per il trasporto Standard.....P01298066

ALTRI TESTER

CA 6240 e CA 6255

- Puntali di misura doppi 1 A (x2).....P01102056
- Kit di 2 mini pinze Kelvin.....P01101783
- Cavo alimentazione GB.....P01295253
- Termometro CA 1246.....P01654246
- Cavo di alimentazione di rete 2P europeo.....P01295174
- Borsa per il trasporto Standard.....P01298066
- Kit di 2 pinze a coccodrillo 10 A-P.....P01101794
- DataView®.....P01102095
- Sonda dritta con puntale di misura doppio retrattile con rotazione 10 A (x2).....P01103063
- Pistola con puntale di misura doppio retrattile 10 A (x2).....P01103065

CA 6240

- Kit di 10 fusibili 6,3 x 32 / 12,5 A / 500 V.....P01297091
- Cavo di comunicazione ottica / USB.....HX0056-Z

CA 6255

- Sensore di temperatura Pt100.....P01102013
- Cavo di prolunga da 2 m per Pt100.....P01102014
- Cavo RS232 PC DB 9F – DB 25F x2.....P01295172
- Kit di 10 fusibili 6,3 x 32 – 16 A – 250 V.....P01297089
- Kit di 10 fusibili 5,0 x 20 – 2 A – 250 V.....P01297090

CA 6292

- 1 kit di 2 cavi Kelvin da 6 m (rosso, nero) con serra-cavo all'estremità.....P01295486
- 1 kit di 2 cavi Kelvin da 15 m (rosso, nero) con serra-cavo all'estremità.....P01295487
- 1 cavo di terra verde con pinza a coccodrillo.....P01295488
- 1 kit di 5 fusibili T1 5 A – 250 V – 5 x 20 mm.....P01297101
- 1 cavo USB-A / USB-B 1,5 m.....P01295293
- 1 pinza MR6292.....P01120470
- Kit di 2 cavi con pinze Kelvin 200 A 6 m.....P01295494
- Kit di 2 cavi con pinze Kelvin 200 A 15 m.....P01295495
- Borsa per il trasporto Standard.....P01298066

DTR 8510

- Kit di 2 cavi di ricambio, lunghezza 4,6 m.....P01295143A
- Kit di 2 cavi di ricambio, lunghezza 10 m.....P01295145
- Cavo USB.....P01295293
- Custodia per il trasporto.....P01298066

CA 6681

- Bobina di cavo verde da 33 m, pinza batteria/connettore a banana maschio Ø 4 mm su avvolgitore con impugnatura.....P01295268
- Bobina di cavo verde da 10 m, pinza batteria/connettore a banana maschio Ø 4 mm su avvolgitore H.....P01102026
- Kit di 3 adattatori di misura per uso residenziale (B22, E27, presa di rete) ..P01102114Z

CA 6630

- Kit di 2 cavi con puntali di misura retrattili.....P01102103

Per tutti gli accessori,
vedi **pagina 152**